

Преобразователь первичный  
бесконтактный

RA -1М

Паспорт

RA -1М ПС

2021г

## 1 Назначение

Преобразователь первичный предназначен для преобразования механического вращения объекта в электрические сигналы, частота которых пропорциональна частоте вращения объекта.

Является элементом автоматизированных систем управления технологическими процессами. Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала корпуса

## 2 Принцип действия

Преобразователь имеет чувствительную поверхность, предназначенную для контроля перемещения металлических объектов. Приближение и удаление металлического объекта в чувствительной зоне вызывает изменение амплитуды выходного сигнала.

## 3 Технические характеристики

Типоразмер, мм	M20x1,5
Расстояние от вращающегося объекта , мм, не менее	3,5
Расстояние от вращающегося объекта , мм, не более	4,0
Амплитуда выходного сигнала, В, не менее	0,5*
Сопротивление обмотки постоянному току, Ом	1000 ± 250
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	10
Индуктивность, мН (на частоте 1кГц)	348 - 425
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м	Кабель с колодкой 1/20589/80/ ПМВ МБ 2x0,75мм <sup>2</sup> / 0,1
Степень защиты по ГОСТ14254-2015	IP 67/ Разъем IP65
Рабочая температура окружающей среды, °С	-45...+75
Материал корпуса датчика	Текаформ
Масса, г., не более	40

\* Амплитуда выходного сигнала обеспечивается при приближении торца преобразователя к звездочке PCM-10.10.30.012A, вращающейся с окружной скоростью  $7,5 \pm 0,05$  м/с на расстоянии 4,0-0,5мм.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики без уведомления потребителя

**4 Дополнительная информация**

Момент затяжки крепежа, Нм , не более 3,6

**5 Комплектность поставки**

Паспорт (на партию)	1 шт.
Преобразователь	1 шт.

**6 Указание мер безопасности**

Все подключения и переключения преобразователя производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током преобразователя по ГОСТ Р МЭК 536, соответствует классу 0.

**7 Указания по установке и эксплуатации**

- Закрепить преобразователь на объекте с учетом допустимых моментов затяжек (п.4). Рабочее положение - любое.
- Подключать преобразователь в строгом соответствии с ПУЭ, маркировкой и схемой подключения.
- Режим работы ПВ100.
- Допустимо загрязнение с конденсацией влаги на чувствительной поверхности преобразователя. (Пункт 6.1.3.2. МЭК 60947-1 2004. Степень загрязнения 3)

**8 Правила хранения и транспортировки**

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура..... +5 +35°C
- Влажность, не более..... 85%

Условия транспортирования:

- Температура..... -50 +50°C
- Влажность, не более..... 98% (при 35°C)

**9 Сведения об утилизации.**

Преобразователь не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая преобразователь.

**10 Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию,  но не более 24 месяцев с момента отгрузки. Предприятие-изготовитель в течении гарантийного срока производит замену вышедшего из строя преобразователя бесплатно при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации. Соответствует ТУ 27.33.11-012-68623422-2020.

**11 Сведения о сертификации**

Преобразователь сертификации не подлежит.

**12 Свидетельство о приемке**

Преобразователь соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.


Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

М.П.

Партия \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

**Габаритный чертеж****Дополнительные сведения:**

---

---

---

---

---